

**Bekanntgabe von Sachverständigen nach § 29a Abs. 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes**

AIIMBI. 2013 S. 374

2129.1-U

Bekanntgabe von Sachverständigen

nach § 29a Abs. 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

Bekanntmachung des Bayerischen Landesamts für Umwelt

vom 20. August 2013 Az.: 22-8712.2-44566/2013

Das Bayerische Landesamt für Umwelt gibt aufgrund des § 29b Abs. 1 BImSchG in Verbindung mit Art. 4 Abs. 8 BayImSchG die in der Anlage aufgeführten Sachverständigen bekannt, die mit sicherheitstechnischen Prüfungen und Prüfungen sicherheitstechnischer Unterlagen beauftragt werden können.

Neben den in der Anlage bekannt gegebenen Sachverständigen können auch die in anderen Ländern bekannt gegebenen Sachverständigen beauftragt werden. Über das Recherchesystem Messstellen und Sachverständige ReSyMeSa (Internetadresse: <http://www.resymesa.de>) können alle in Deutschland bekannt gegebenen Sachverständigen recherchiert werden.

Diese Bekanntmachung ersetzt die Bekanntmachung des Bayerischen Landesamts für Umwelt vom 19. März 2008 (AIIMBI S. 212).

Die Liste dieser in Bayern bekannt gegebenen Sachverständigen ist im Internet unter der Adresse http://www.lfu.bayern.de/luft/p29_sachverstaendige/doc/sv29.pdf abrufbar.

Claus Kumutat

Präsident

Anlage

In Bayern bekannt gegebene Sachverständige nach § 29b Abs. 1 BImSchG

Name Adresse	Bekanntgabe Zeitraum	Anlagenarten nach dem Anhang der 4. BImSchV	Fachgebiete (FG) ^{1) 1)}
Barnickel, Dr. Peter TÜV SÜD Industrie Service GmbH Edisonstraße 15 90431 Nürnberg	01.03.2013– 28.02.2021	1.1, 1.2, 1.3, 1.15, 2.1, 2.2, 2.3, 2.10, 2.14, 2.15, 3.2, 3.4, 3.9b, 3.10, 3.22, 3.23, 4.1, 4.2, 4.7, 4.10, 5.1, 5.2, 5.7, 5.8, 5.11, 6.1, 6.2, 6.3, 7.27, 7.33, 8 (alle), 9.1–9.6, 9.8–9.12, 9.14–9.34, 9.35 (ohne Anlagen, die der Lagerung von 200 Tonnen oder mehr an explosionsgefährlichen Stoffen oder Zubereitungen dienen), 9.36, 9.37, 10.3, 10.8 und 10.22	2.1, 2.2, 3, 4, 6.2, 7/8, 11, 12.1, 13, 14, 15.1, 16.1, 17
Bayr, Robert InfraServ GmbH & Co. Gendorf KG	01.09.2012– 31.08.2020	1.1, 1.2, 1.3, 4.1, 4.2, 4.3a, 4.3b, 4.4, 4.8, 4.10, 5.1, 5.2, 5.6, 7.4, 7.32, 8.1, 8.2, 8.6, 8.8, 8.10, 8.12, 9.1–9.4, 9.9, 9.11, 9.14, 9.22–9.24, 9.26, 9.34, 9.35 (ohne Anlagen, die der Lagerung von 200 Tonnen oder	2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 7/8, 11, 12.1, 13, 14,

84504 Burgkirchen		mehr an explosionsgefährlichen Stoffen oder Zubereitungen dienen), 10.20 und 10.21	16.1, 17 ²⁾²⁾
Breidenbach, Marcus IKET GmbH Institut Lindau Wannental 38 88131 Lindau	01.08.2006– 31.07.2014	Kälteanlagen der Nr. 10.25 sowie als Nebeneinrichtungen von genehmigungsbedürftigen Anlagen des Anhangs der 4. BImSchV	1, 2.1, 3, 4, 6.2, 12.1, 16.1
Hennerfeind, Erich TÜV SÜD Industrie Service GmbH Werner-von-Siemens-Straße 8 83301 Traunreut	01.05.2008– 30.04.2016	Anlagen der Nr. 9.1 sowie als Nebeneinrichtungen von genehmigungsbedürftigen Anlagen des Anhangs der 4. BImSchV	2.1, 2.2, 14, 15.1, 16.1
Kagerer, Hermann AEROLOG Gesellschaft für Informationslogistik Dessauerstraße 9 80992 München	01.08.2012– 31.07.2020	1.15	2.1, 2.2, 3, 4, 16.1
Kögel, Lukas TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstraße 199 80686 München	01.04.2013– 31.03.2021	4.1, 4.4, 9.1	1, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.2, 7/8, 11, 12.1, 13, 14, 15.1, 16.1, 17
Kraus, Florian TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstraße 199 80686 München	01.05.2013– 30.04.2021	1.4, 2.4, 2.15, 3.10, 4.1, 4.5, 5.4, 8.1, 8.6, 8.10, 8.11, 8.12, 9.1, 9.34 und 9.35 (ohne Anlagen, die der Lagerung von 200 Tonnen oder mehr an explosionsgefährlichen Stoffen oder Zubereitungen dienen)	1, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.2, 7/8, 11, 12.1, 13, 14, 15.1, 16.1, 17
Mayer, Godehard InfraServ GmbH & Co. Gendorf KG 84504 Burgkirchen	01.08.2007– 31.07.2015	1.1, 1.2, 1.3, 1.9, 2.3, 2.5, 2.10, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3a, 4.3b, 4.4, 4.8, 4.10, 5.1, 5.2, 5.6, 5.7, 6.1–6.4, 7.9, 7.10, 7.12, 7.20, 7.21, 7.23, 7.24, 7.32, 7.33, 8.1, 8.2, 8.5, 9.1–9.7, 9.9, 9.11, 9.13, 9.14, 9.22–9.24, 9.26, 9.31, 9.32, 9.34, 9.35 (ohne Anlagen, die der Lagerung von 200 Tonnen oder mehr an explosionsgefährlichen Stoffen oder Zubereitungen dienen), 10.3, 10.21	1, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 7/8, 11, 12.1, 13, 14, 15.1, 16.1, 17
Miserre, Dr. Fritz TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstraße 199 80686 München	01.03.2013– 28.02.2021	1.1, 1.2, 1.15, 2.3, 2.15, 3.8, 3.10, 3.23, 4.1, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 7.4, 7.9, 7.12, 7.21, 7.30, 7.32, 8.1, 8.5, 8.6, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.6, 9.9, 9.11, 9.14, 9.19, 9.22, 9.23, 9.26, 9.31, 9.34, 9.35 (ohne Anlagen, die der Lagerung von 200 Tonnen oder mehr an explosionsgefährlichen Stoffen oder Zubereitungen dienen), 9.37, 10.21 und	2.2, 3, 6.2, 7/8, 11, 12.1, 13, 14, 15.1, 16.1, 17

		10.22	
Möller, Olav IDL Ingenieurdienstleistungen Wilhelm-Walker-Straße 20 89257 Illertissen	01.08.2013– 31.07.2021	Anlagen der Nr. 10.25 des Anhangs 1 der 4. BImSchV, auch soweit die Mengenschwelle von 3 Tonnen Ammoniak unterschritten ist	1, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.2, 7, 10, 12.1, 13, 14, 15.1, 16.1 ³⁾³⁾
Pröbstl, Richard TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstraße 199 80686 München	01.03.2013– 28.02.2021	1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.9, 1.15, 2.3, 2.4, 2.8, 2.15, 3.4, 3.7, 3.8, 3.10, 3.24, 3.25, 4.1, 4.4, 4.8, 4.10, 5.1, 5.2, 5.11, 7.4, 7.32, 7.34, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.10, 8.11, 8.12, 9.1, 9.2, 9.3, 9.14, 9.17, 9.18, 9.21, 9.22, 9.31, 9.32, 9.34, 9.35 (ohne Anlagen, die der Lagerung von 200 Tonnen oder mehr an explosionsgefährlichen Stoffen oder Zubereitungen dienen), 10.8 und 10.25	1, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.2, 7/8, 11, 12.1, 13, 14, 15.1, 16.1, 17
Salomon, Roland TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstraße 199 80686 München	01.03.2013– 28.02.2021	1.1, 1.4, 1.15, 2.1, 2.3, 3.2, 3.10, 4.1, 4.4, 4.5, 4.8, 5.11, 8.1, 8.11, 8.12, 9.1, 9.2, 9.5, 9.6, 9.7, 9.9, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.31, 9.32, 9.34, 9.35, 10.1, 10.22 und 10.25	1, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.2, 7/8, 10, 11, 12.1, 13, 14, 15.1, 16.1, 17
Schmoranzner, Helmut TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstraße 199 80686 München	01.05.2013– 30.04.2021	alle	9, 10
Scholz, Achim TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstraße 199 80686 München	01.04.2013– 31.03.2021	1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.2, 2.8, 2.11, 2.15, 3.2, 3.4, 3.8, 3.10, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.7, 8.1, 8.4, 8.10, 9.1, 9.2, 9.6, 9.9, 9.19, 9.22, 9.23, 9.29, 9.32, 9.34, 10.21 und 10.22	2.2, 6.2, 7/8, 11, 12.1, 13, 14, 15.1, 16.1, 17
Schrempf, Bernhard Dr. Seitz Straße 11b 82418 Murnau	01.04.2013– 31.03.2021	Kälteanlagen der Nr. 10.25 sowie als Nebeneinrichtungen von genehmigungsbedürftigen Anlagen des Anhangs der 4. BImSchV	1, 2.1, 3, 4, 6.2, 7/8, 10, 12.1, 13, 14, 15.1, 16.1
Schützenmeier, Dr. Stefan TÜV Rheinland Consulting GmbH Tillystraße 2 90431 Nürnberg	01.11.2012– 31.10.2020	1.2a, 2.8, 2.10, 4.1, 5.11, 9.1–9.8, 9.12–9.20, 9.22–9.35 und 9.37	2.2, 6.2, 7/8, 11, 12.1, 13, 14, 15.1, 16.1, 17
Schulz, Volker TÜV SÜD Industrie Service GmbH	01.12.2009– 30.11.2017	alle (in Verbindung mit Feuerungsanlagen für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe)	2.1, 2.2, 3, 4, 6.2, 7/8, 9, 10, 11, 16.1

Westendstraße 199 80686 München			
Seidl, Dr. Michael TÜV SÜD Life Service GmbH Friedenstraße 6 93051 Regensburg	01.04.2006– 31.03.2014	alle	15.1, 17
Sperl, Johann G. Wertheimer Straße 5 81243 München	01.04.2009– 31.03.2017	1.4 Spalte 2 und 8.1 Spalte 2	1, 2.1, 2.2, 3, 4, 7/8, 16.1
Theilen, Christoph TÜV SÜD Industrie Service GmbH Friedenstraße 6 93051 Regensburg	01.04.2008– 31.03.2016	1–10 (in Verbindung mit Feuerungsanlagen für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe)	2.1, 2.2, 3, 4, 7/8, 9, 10, 11, 16.1
Warm, Hanns-Jürgen Warm engineering Mittlere Feldstraße 1 83395 Freilassing	01.12.2006– 30.11.2014	1.2a, 1.2b, 1.3, 1.6, 1.9, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 8.1, 8.8, 8.11–8.15, 9.1–9.9, 9.12–9.35 (ohne Anlagen, die der Lagerung von 200 Tonnen oder mehr an explosionsgefährlichen Stoffen oder Zubereitungen dienen), 9.37, 10.7 und 10.25	1, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6.2, 7/8, 10, 11, 12.1, 13, 14, 15.1, 16.1, 17
Wirnsperger, Manfred Ingenieurbüro (Beratender Ingenieur) für Maschinenbau (Anlagensicherheit) Bäckerweg 6 5300 Hallwang bei Salzburg Österreich	01.07.2011– 30.06.2019	4.1, 4.4, 4.5, 4.8–4.10, 8.1, 9.1–9.6, 9.8, 9.12–9.35 (ohne Anlagen, die der Lagerung von 200 Tonnen oder mehr an explosionsgefährlichen Stoffen oder Zubereitungen dienen)	1, 2.1, 2.2, 3, 6.2, 7/8, 11, 12.1, 13, 14, 15.1, 16.1
Wolf, Hans-Peter ÜKW Überwachung von Kälteanlagen – Wolf Am Waldrand 9 81377 München	01.01.2013– 31.12.2020	Ammoniak-Kälteanlagen nach Nr. 10.25 sowie als Nebeneinrichtungen von genehmigungsbedürftigen Anlagen des Anhangs der 4. BImSchV	1, 2.1, 2.2, 3, 6.2, 7/8, 9, 10, 12.1, 13, 14, 15.1, 16.1
Zangl, Peter TÜV SÜD Industrie Service GmbH Ridlerstraße 65 80339 München	01.05.2008– 30.04.2016	alle (in Verbindung mit Feuerungsanlagen für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe)	2.1, 2.2, 7/8, 10, 11, 16.1
Zauner, Christian TÜV SÜD Industrie	01.03.2013– 28.02.2021	alle	9, 10

Service GmbH Westendstraße 199 80686 München			
Ziegler, Josef Inreetec GmbH Marktplatz 2 92421 Schwandorf	01.10.2011– 30.09.2019	1.2 und 1.4 (in Verbindung mit Biogasanlagen)	1, 2.1, 2.2, 3, 4, 14, 15.1, 16.1, 17

1) **[Amtl. Anm.:]** FG entsprechend Nr. 3.1.2 der Richtlinien für die Bekanntgabe von Sachverständigen nach § 29a Abs. 1 BImSchG vom 2. Mai 1995 in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. März 2003

2) **[Amtl. Anm.:]** FG 6.1 beschränkt auf den Zeitraum, solange Herr Bayr in der Leitung des Prüflabors tätig ist, und FG 13 ausgenommen Auswirkungen von Bränden und Explosionen

3) **[Amtl. Anm.:]**

Fachgebiete nach Anlage 2 Abschnitt B der 41. BImSchV (http://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_41/index.html)